

**1. LAVRATURA**

**TN/CSB/328/2012**

Local: Fortaleza-CE

Data: 31/08/12

**2. ENTIDADE REGULADORA**

Nome: ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

**3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA**

Nome: Engº Geraldo Basílio Sobrinho

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula

049-1-x

Assinatura:

**4. AGENTE AUTUADO**

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Aeroporto, Fortaleza-Ce

**5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO**

Prazo e local para acolhimento da manifestação:

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Aceu de Castro Galvão Junior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

**6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)**

Município de Aurora

Recebi em:

Assinatura:

**7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.**

**PROCESSO Nº PCSB/CSB/0241/2012 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0051/2012**

**CONSTATAÇÃO – C2**

No Manancial / Captação

- No ponto de captação do Riacho Caiçara, foi constatada a presença de plantas aquáticas.
- A área de localização do poço amazonas não possui sinalização identificando que a mesma é destinada ao abastecimento público.
- O barrilete do poço encontra-se com a pintura deteriorada.
- Na área existe uma caixa de proteção de acessórios instalados na rede, sem tampa.
- A pintura da casa de proteção do poço encontra-se deteriorada.

Na ETA

- Parte da cerca de proteção da área encontra-se danificada, sem arame farpado.
- No flocodecantador, verificaram-se:
  - Ausência de identificação;
  - Caixas de proteção das descargas de fundo, sem tampas;
  - Caixa de proteção do registro de chegada com água e sem tampa.
- Nos filtros, verificaram-se:
  - Os filtros 01 e 02 encontram-se com a pintura deteriorada;
  - Vazamento no registro de descarga de fundo do filtro 01.

Nas Elevatórias

- Na estação elevatória EE-01, verificaram-se:
  - Ausência de identificação;
  - Quadro de comando com pintura deteriorada.
- Na estação elevatória EE-02, verificou-se:
  - Ausência de identificação.
- Na estação elevatória EE-03, verificaram-se:
  - Ausência de identificação;
  - Vazamento na bomba.

Nos Reservatórios

- No reservatório RAP-02, verificaram-se:
  - Ausência de identificação;
  - Escada de acesso externo sem fixação, sendo improvisada a sua amarração com corda;
  - Trincadura na laje de cobertura;
  - Tampa de inspeção deteriorada;
  - Tubulação de ventilação sem tela de proteção;
  - Pintura deteriorada.
- No reservatório REL-02, verificaram-se:
  - Ausência de placa indicativa, identificando a área como pertencente à CAGECE;
  - Área em torno do reservatório com vegetação;
  - Portão de acesso a área sem fixação;
  - Pintura do reservatório e da gaiola protetora da escada de acesso externo deteriorada;
  - Ausência de tampa de inspeção;
  - Barrilete com pintura deteriorada;
  - Tubulação de ventilação sem tela de proteção e pintura deteriorada;
  - Grade de proteção da caixa da tubulação deteriorada.
- No núcleo de Aurora não existe registro de execução de limpeza e desinfecção dos reservatórios nos últimos 6 (seis) meses;
- Existe um macromedidor na chegada da ETA, com caixa de proteção sem tampa.
- Existe uma estação pitométrica na área da ETA, sem caixa de proteção.
- Existe uma estação pitométrica com grade de proteção deteriorada, na área do REL-02.

**7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.**

Na Adução

- Não existe cadastro técnico das adutoras no escritório do SAA de Aurora.
- A torre piezométrica localizada na linha de adução de água bruta (ferro fundido) apresenta pintura deteriorada.
- A área de localização da torre piezométrica encontra-se com muita vegetação.

Na Rede de Distribuição

- O cadastro técnico da rede de distribuição do SAA de Aurora não se encontrava no escritório.
- Nos registros de descarga inspecionados, verificaram-se:
  - Registro localizado na Rua Guedes Martins, próximo a bueira - Araça, com caixa de proteção danificada;
  - Registros localizados nas Ruas Miguel Rodrigues, 164 - São Benedito; Vila Freire, 495 - Vila Paulo Gonçalves; Vinor Leite, 63 - Araça; Guedes Martins, 2 esquina da Rua Bela Vista - Araça; e Sete de Setembro, 1 - Centro, sem caixas de proteção.

No Escritório/Loja de Atendimento/Almoxarifado

- A pintura interna encontra-se deteriorada.

**Não Conformidade - 01.07**

NC2 - A CAGECE não está cumprindo os artigos 119 e 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da lei 8.078 (CDC).

**DETERMINAÇÃO**

D2 - A CAGECE deve realizar a operação e manutenção adequada das unidades integrantes do sistema de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 120 dias