

1. LAVRATURA		TN/CSB/0241/2014	
Local:	Fortaleza-CE	Data:	11/06/14
2. ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará		
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE		
3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matrícula	149-1-x
Assinatura:			
4. AGENTE AUTUADO			
Nome:	Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE		
Qualificação:	Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto		
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União, Fortaleza – CE		
5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO			
Prazo e local para acolhimento da manifestação:	O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.		
Nome:	Alceu de Castro Galvão Júnior		
Cargo/Função:	Coordenador de Saneamento Básico		
6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)			
Localidade de Caponga do Município de Cascavel			
Recebi em:		Assinatura:	

7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0145/2014 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0044/2014

CONSTATAÇÃO - C2

- a. Os dois medidores e a estação pitométrica instalados na AAT na área da ETA estão sem tampa ou grade de proteção;
- b. Os poços PT-01, PT-02, PT-03, PT-04, PT-05 e PT-06 não estão identificados;
- c. O quadro de comando do PT-06 não está fixado adequadamente;
- d. A laje de proteção do poço PT-03 está deteriorada;
- e. O poço PT-06 apresenta vazamento na tubulação;
- f. Existem poços desativados sem proteção adequada;
- g. Existe uma torre de comunicação na cobertura do reservatório;
- h. O dosador de polifosfato está parado devido a bomba;
- i. O decantador e a base de fixação estão em processo de corrosão;
- j. As escadas de acesso dos filtros 02 e 03 estão em processo de corrosão;
- k. Os registros do filtro 01 estão em processo de corrosão;
- l. O filtro 02 apresenta tubulação em processo de corrosão e vazamento;
- m. Não existe na ETA identificação de que a área pertence à CAGECE;
- n. O material proveniente da troca do leito filtrante está disposto no pátio externo da ETA;
- o. As elevatórias EEAT-01 e EELF-01 não estão identificadas;
- p. A última atualização do cadastro de rede foi realizada em jul/2006;
- q. Não existem registros de descargas na rede de Caponga. Para realização das descargas, são retirados os CAPs;
- r. A tampa de inspeção do RAP-01 não garante adequadas condições de vedação devido à entrada da tubulação de água dos poços PT-03 e PT-04;
- s. Os reservatórios RAP-01 e RAP-02 não apresentam identificação e estão com a pintura deteriorada;
- t. A área do RAP-02 não está delimitada e isolada. Não existem cercas que protejam a área contra o acesso de pessoas estranhas ao reservatório;
- u. Não existe porta no banheiro da loja de atendimento.

INFRAÇÃO - 01.07

NÃO CONFORMIDADE NC2 - A CAGECE não está cumprindo os artigos 2º, 119 e 130 da Resolução 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

DETERMINAÇÃO

D2 - A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 120 dias