

**1. LAVRATURA** **TN/CSB/0015/2014**

Local: Fortaleza-CE Data: 05/02/14

**2. ENTIDADE REGULADORA**

Nome: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 - 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

**3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA**

Nome: Geraldo Basílio Sobrinho

Cargo/Função: Analista de Regulação Matrícula: 049-1-x

Assinatura:

**4. AGENTE AUTUADO**

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza - CE

**5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO**

Prazo e local para acolhimento da manifestação: O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 - 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

**6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)**

Município de Beberibe (Sede)

Recebi em: Assinatura:

**7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.**

**PROCESSO Nº PCSB/CSB/0321/2013 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0003/2014**

**CONSTATAÇÃO - C3**

- b. A caixa do registro de entrada da água na caixa de nível está sem tampa ou grade de proteção;
- f. A EEE-02 está com as instalações sanitárias da edificação de apoio ao operador deteriorada e com a tampa do poço de chegada do esgoto danificada;
- g. Os poços de sucção das elevatórias EEE-01 e EEE-02 estão sem tampas;
- h. No dia da fiscalização, havia animais dentro da lagoa da ETE-Choró; já na ETE-Beberibe, existem evidências da presença de animais;
- i. O poço de chegada do esgoto na ETE-Choró está sem tampa;
- j. A ETE-Beberibe possui caixa de recepção de esgoto sem tampa;
- k. O poço de saída do esgoto da ETE-Beberibe está extravasando;

**INFRAÇÃO - 01.07**

**NÃO CONFORMIDADE NC3** - A CAGECE não está cumprindo os artigos 2º e 119 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

**DETERMINAÇÃO**

D3 - A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.

**Prazo para atendimento: 120 dias**