

1. LAVRATURA

TN/CSB/0075/2012

Local: Fortaleza-CE

Data: **01/03/12**

2. ENTIDADE REGULADORA

Nome: ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA

Nome: Marcelo Silva de Almeida

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula

127-1-8

Assinatura:

4. AGENTE AUTUADO

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Aeroporto, Fortaleza-Ce

5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO

Prazo e local para acolhimento da manifestação:

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)

Município de Redenção

Recebi em:

Assinatura:

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0689/2011 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0013/2012

CONSTATAÇÃO - C2

Na ETA

- A atual ETA do Sistema de Abastecimento de Água de Redenção apresenta precário estado de limpeza e conservação da área e dos equipamentos.
- Na unidade de floculação/decação do SAA de Redenção, observaram-se:
 - Parte do floculador não possui chicanas;
 - O decantador apresenta material sobrenadante;
 - Trecho do guarda-corpo da unidade encontra-se sem fixação.
- Nos RECOP's, do período de janeiro/2011 a dezembro/2011, foi registrada a seguinte ocorrência sobre a unidade de floculação/decação "Decantador funcionando com defeito" o mês todo, durante todo o período de julho/2011 a setembro/2011. Verificou-se, durante a inspeção, que este problema persiste.
- Nos filtros da ETA do SAA de Redenção, observaram-se:
 - 3 (três) filtros de pressão desativados;
 - Ausência de identificação;
 - Os registros apresentam vazamentos.
- Os produtos químicos estão armazenados de forma inadequada.
- O laboratório apresenta deficiente estado de limpeza e conservação.
- 1 (um) dos frascos de reagente químico não possui rótulo de identificação e prazo de validade.

Nas Elevatórias

- Os conjuntos motores-bomba das elevatórias EEAT-01, EEAT-02 e EELF-01 encontram-se em péssimas condições de conservação e manutenção, apresentando corrosão, vazamentos e falta de limpeza.

Nos Reservatórios

a) No reservatório RSE-01, observaram-se:

- Ausência de identificação;
- Tampa da abertura de inspeção inadequada;
- Estrutura deteriorada, com rachaduras;
- Extravasamento.

b) No reservatório RAP-02, observaram-se:

- Ausência de identificação;
- Tampa da abertura de inspeção danificada.
- Nos RECOP's, do período de janeiro/2011 a dezembro/2011, foram registradas as seguintes ocorrências sobre os reservatórios: "Bóia do reservatório com defeito" e "Desperdício de água por extravasamento" o mês todo, durante todo o período de abril/2011 a dezembro/2011. Verificou-se, durante a inspeção, que estes problemas persistem.

c) Não há registro da data de execução da última lavagem e desinfecção dos reservatórios.

Nas Adutoras

- Não existe cadastro técnico das adutoras no escritório do SAA de Redenção.
- Na adutora de água tratada, as caixas de proteção dos registros de descarga encontram-se abertas.
- Nos RECOP's, do período de janeiro/2011 a dezembro/2011, foi registrada a seguinte ocorrência sobre a adutora de água tratada: "Adutora com vazamento" durante vários dias nos meses de todo o período. Verificou-se, durante a inspeção, que este problema persiste.
- Não existe medição na adutora de água bruta.

Na RDA

- O cadastro técnico da rede de distribuição do SAA de Redenção está desatualizado. A última atualização foi efetuada em junho/2009 e de acordo com o representante do núcleo houve ampliação de rede após essa data.
- Não foi apresentado o cronograma de descarga na rede de distribuição e não há registro de execução de descargas.
- Na rede de distribuição de Redenção existem 17 (dezessete) pontos de descarga. Foram vistoriados 8 (oito) desses registros e observou-se que os das Ruas Marechal Deodoro e José Duarte Franco estavam em condições inadequadas.

Não Conformidade - 01.07

NC2 - A CAGECE não está cumprindo os artigos 119 e 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

DETERMINAÇÃO

