

1. LAVRATURA

TN/CSB/0394/2012

Local: Fortaleza-CE

Data: **15/10/12**

2. ENTIDADE REGULADORA

Nome: ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA

Nome: Marcelo Silva de Almeida

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula

127-1-8

Assinatura:

4. AGENTE AUTUADO

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Aeroporto, Fortaleza-Ce

5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO

Prazo e local para acolhimento da manifestação: O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)

Município de Piquet Carneiro

Recebi em:

Assinatura:

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0278/2012 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0062/2012

CONSTATAÇÃO – C2

Na Na Captação

- Na área do manancial e captação, observaram-se que:
 - O conjunto motor-bomba reserva não se encontrava no local;
 - Não existe placa de sinalização informando que a área é destinada à captação para abastecimento público.

Na ETA

- Nos filtros da ETA do SAA de Piquet Carneiro, observou-se:
 - Os registros apresentavam vazamentos.

Nas Elevatórias

- Nas Elevatórias do SAA de Piquet Carneiro, observou-se:
 - Os conjuntos motores-bomba da elevatória EEAT-01 apresentam vazamento.

Nos Reservatórios

- Foi apresentado o cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios do SAA de Piquet Carneiro, porém, não há registro da realização das mesmas.

Nas Adutoras

- No trecho da adutora de água bruta entre a captação e a ETA, diversas caixas de proteção dos registros de descarga e ventosas estão abertas e danificadas.

Na RDA

- O cadastro da rede de distribuição do SAA de Piquet Carneiro está desatualizado, haja vista que a última atualização foi feita em agosto/2010 e houve ampliação da rede de distribuição após essa data.
- Foram vistoriados 8 (oito) registros de descarga e observou-se que o da Av. José Chagas Filho está em condições inadequadas

Não Conformidade - 01.07

NC2 - A CAGECE não está cumprindo os artigos 119 e 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE.

DETERMINAÇÃO

D2 - A CAGECE deve realizar a operação e manutenção adequada das unidades integrantes do sistema de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 60 dias
