

1. LAVRATURA		TN/CSB/0373/2011	
Local:	Fortaleza-CE	Data:	24/08/11
2. ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará		
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE		
3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	Márcio Gomes Rebello Ferreira		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matrícula	108-1-2
Assinatura:			
4. AGENTE AUTUADO			
Nome:	Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE		
Qualificação:	Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto		
Endereço:	Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Aeroporto, Fortaleza-Ce		
5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO			
Prazo e local para acolhimento da manifestação:	O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.		
Nome:	Alceu de Castro Galvão Júnior		
Cargo/Função:	Coordenador de Saneamento Básico		
6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)			
Município de Chaval			
Recebi em:		Assinatura:	

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0295/2011 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0059/2011

CONSTATAÇÃO – C2

Elevatória

- Na elevatória EEAT-03, verificaram-se:

- Instalação elétrica do quadro de comando e do conjunto moto-bomba inadequada;
- Conjunto moto-bomba não estava fixa em sua base.

Reservatórios

- No reservatório RAP-01, verificaram-se:

- Pintura deteriorada;
 - Tampa de inspeção oxidada.
- No reservatório RAP-02, verificou-se pintura deteriorada.

- No reservatório REL-03, verificaram-se:

- Ausência de identificação;
- Ausência de guarda-corpo na laje superior;
- Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação;
- Tampa de inspeção oxidada;
- Escada de acesso oxidada;
- Ferragem da estrutura de concreto aparente.

- Não existe calendário de limpeza e desinfecção dos reservatórios do SAA de Chaval. A última lavagem em todos os reservatórios do sistema foi em novembro de 2009, conforme registro do livro de ocorrências.

Rede de distribuição

- O cadastro técnico da rede de distribuição de Chaval encontra-se desatualizado, pois houve expansão da rede após setembro/2009, data da última atualização.

- Na rede de distribuição de Chaval existem 13 (treze) registros de descarga e 2 (dois) registros de manobra. Dentre os 8 (oito) registros de descarga inspecionados, 1 (um), encontrava-se soterrado.

Não Conformidade - 01.07

NC2 -A CAGECE não está cumprindo os artigos 119 e 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

DETERMINAÇÃO

D2 - A CAGECE deve realizar a operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 60 dias