

1. LAVRATURA		TN/CSB/0402/2013	
Local:	Fortaleza-CE	Data:	27/12/13
2. ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará		
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE		
3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	Marcelo Silva de Almeida		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matrícula	127-1-8
Assinatura:			
4. AGENTE AUTUADO			
Nome:	Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE		
Qualificação:	Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto		
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União, Fortaleza – CE		
5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO			
Prazo e local para acolhimento da manifestação:	O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.		
Nome:	Alceu de Castro Galvão Júnior		
Cargo/Função:	Coordenador de Saneamento Básico		
6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)			
Município de Irauçuba			
Recebi em:		Assinatura:	

7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0195/2013 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0058/2013

RECOMENDAÇÕES À CAGECE

RECOMENDAÇÃO R1:

a. O Licenciamento Ambiental da SEMACE da ETA de Irauçuba venceu em 24/11/2011.

R1 - A CAGECE deve providenciar a renovação da Licença de Operação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE para a ETA de Irauçuba.

RECOMENDAÇÃO R2:

a. A bomba e o KIT de emergência estão localizados no interior da casa de abrigo de cloro gasoso.

R2 – A CAGECE deve providenciar a retirada da bomba e do KIT de emergência da casa de cloro gasoso.

RECOMENDAÇÃO R3:

a. O volume captado não garante o abastecimento de água sem colapso ou intermitência na distribuição.

R3 – Em virtude da exaustão do manancial, recomenda-se que a CAGECE procure manancial alternativo para abastecimento da Sede do Município de Irauçuba.