

1. LAVRATURA		TN/CSB/0322/2013	
Local:	Fortaleza-CE	Data:	05/12/13
2. ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará		
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE		
3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matrícula	049-1-x
Assinatura:			
4. AGENTE AUTUADO			
Nome:	Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE		
Qualificação:	Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto		
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União, Fortaleza – CE		
5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO			
Prazo e local para acolhimento da manifestação:	O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.		
Nome:	Alceu de Castro Galvão Júnior		
Cargo/Função:	Coordenador de Saneamento Básico		
6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)			
Município de Barroquinha			
Recebi em:		Assinatura:	

7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0131/2013 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0039/2013

CONSTATAÇÃO - C4

- a) A caixa do registro da AAT na área dos reservatórios REL-04 e 06 e do medidor de saída do REL-05 estão sem tampa ou grade de proteção;
- b) A área dos RELs-04 e 06 está coberta por vegetação;
- c) A tubulação do REL-04 está em processo de corrosão; o REL-05 está com a pintura deteriorada, armadura exposta e sem identificação; e o REL-06 está com a identificação diferente do croqui do sistema;
- d) A escada de acesso do REL-05 está em processo de corrosão;
- e) O guarda-corpo da escada do REL-05 está em processo de corrosão e o do REL-06 está danificado;
- f) O guarda-corpo da laje de cobertura do REL-05 está em processo de corrosão;
- g) Os RELs-05 e 06 estão sem tampa de inspeção;
- h) A última limpeza dos reservatórios RELs-04, 05 e 06 foi realizada em 13/09/2012, portanto, há mais de seis meses;
- i) A última atualização de cadastro da rede foi em 2010;
- j) Foram inspecionados 8 (oito) registros e 1 (um), localizado na rua Vicente Veras está sem caixa;
- k) O portão de entrada da ETE está danificado, dificultando o acesso;
- l) O poço de chegada do esgoto na ETE está sem tampa;
- m) Os resíduos de limpeza, provenientes do tratamento preliminar, são dispostos na própria área da caixa de areia;
- n) A lagoas de estabilização apresentam vegetação na sua área interior e os taludes estão deteriorados;
- o) O para-raios do REL-05 está quebrado;
- p) O grupo gerador de energia elétrica da ETE está parado.

INFRAÇÃO - 01.07

NÃO CONFORMIDADE NC4 - A CAGECE não está cumprindo os artigos 2º, 119 e 126 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

DETERMINAÇÃO

D3 - A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C4.

Prazo para atendimento: 120 dias