

<b>1. LAVRATURA</b>		<b>TN/CSB/0189/2014</b>	
Local:	Fortaleza-CE	Data:	11/06/14
<b>2. ENTIDADE REGULADORA</b>			
Nome:	ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará		
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE		
<b>3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA</b>			
Nome:	Marcelo Silva de Almeida		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matrícula	127-1-8
Assinatura:			
<b>4. AGENTE AUTUADO</b>			
Nome:	Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE		
Qualificação:	Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto		
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União, Fortaleza – CE		
<b>5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO</b>			
Prazo e local para acolhimento da manifestação:	O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.		
Nome:	Alceu de Castro Galvão Júnior		
Cargo/Função:	Coordenador de Saneamento Básico		
<b>6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)</b>			
Localidade de Croatá do Município de São Gonçalo do Amarante			
Recebi em:		Assinatura:	

**7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.**

**PROCESSO Nº PCSB/CSB/0176/2014 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0040/2014**

**CONSTATAÇÃO - C4**

- a. A elevatória EEAT-02 não possui iluminação para realização de trabalhos noturnos;
- b. O REN-01 tem tampa de inspeção inadequada;
- d. O REN-01 não está identificado;
- e. O REL-03 apresenta pintura deteriorada e rachaduras;
- f. A área do REN-01 não está delimitada e isolada;
- g. A cerca de delimitação e isolamento da área do REL-03 está danificada;
- i. A estrutura de fixação da escada do REL-03 está danificada;
- j. A última limpeza e desinfecção dos reservatórios foi realizada em 23 e 25 de outubro de 2012, portanto, há mais de 6 meses;
- k. No REN-01, a entrada da tubulação da adutora no reservatório está inadequada, possibilitando a entrada indevida de águas pluviais.

**INFRAÇÃO - 01.07**

**NÃO CONFORMIDADE NC4** - A CAGECE não está cumprindo os artigos 2º, 119 e 126 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

**DETERMINAÇÃO**

D2 - A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C4.

**Prazo para atendimento: 120 dias**