

## Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0242/2015
Nome da Fiscalização:	AF no SAA de Reriutaba (Sede) 242/2015.
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0057/2015

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789   14º andar   Aldeota   CEP 60150-160. Fortaleza-CE.
Telefone:	(85) 3101-1027

### 2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D2 RERIUTABA
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> <li>-O voltímetro do quadro de comando do poço PA-01 não está funcionando.</li> <li>-Existe 1 (um) registro de descarga sem tampa na Rua Luíz Antunes com Rua Rita Martins.</li> <li>-O poço PA-01 não está identificado.</li> <li>-O poço PA-01 apresenta fiação exposta.</li> <li>-Os amperímetros do quadro de comando do Booster não estão funcionando.</li> <li>-A casa de abrigo das bombas e do quadro de comando do PA-01 está com estrutura e pintura deterioradas e telhado danificado.</li> <li>-Na área do PA-01, há 1 (uma) caixa sem tampa ou grade de proteção.</li> <li>-O Booster não está identificado.</li> <li>-O reservatório RAP-01 não está identificado e apresenta pintura deteriorada.</li> <li>-O Booster apresenta instalação elétrica inadequada e fiação exposta.</li> <li>-A casa de abrigo das bombas e do quadro de comando do Booster estão com estrutura e pintura deterioradas e instalação elétrica inadequada.</li> <li>-A escada de acesso ao F-02 não está fixada na estrutura do filtro.</li> <li>-Na área dos reservatórios RAP-02 e REL-01, constatou-se caixas de inspeção sem tampa ou grade de proteção.</li> <li>- Na área do REL-01, existe 1 (uma) ventosa sem caixa de inspeção.</li> <li>-Segundo o RECOP, nos meses de jan/15 a jun/15 ocorreu "vazamento na adutora" de água tratada. Esse problema persiste.</li> </ul>
Orientação:	A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes do sistema de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.
Prazo (dias):	120
Fundamento Legal:	<p>Art.119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1o - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias</p>

**Constatações:**

Fundamento Legal:	<p>para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2o - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p>
Infrações:	01.07 - Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

**4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado**

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico da ARCE, indicado no quadro a seguir.

**5. Representante do Órgão Fiscalizador**

Nome:	Marcio Gomes Rebello Ferreira		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	108-1-2
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 05/10/2015	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____