

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0180/2017
Nome da Fiscalização:	AF no SAA de Irauçuba
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0040/2017

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D2 (RF/CSB/0040/2017)
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> -A parede da ETA apresenta reboco e pintura deteriorados. -A última limpeza e desinfecção dos reservatórios do SAA foi realizada em 13/03/2016. Portanto, há mais de 6 (seis) meses. -A caixa de passagem não está identificada e apresenta vazamento, pintura e reboco deteriorados. -O reservatório RAP-01 apresenta reboco e pintura deteriorados. -A porta da casa de química da ETA está deteriorada. -Os registros dos filtros F-01, F-02 e F-04 não possuem vedação adequada. -Na AAB próxima a captação existe um registro sem caixa de inspeção e uma caixa de proteção deteriorada. -Existe uma caixa de macromedidor na AAB com a tampa deteriorada, na área da ETA. -A elevatória de água EECS-01 não está identificada. -O telhado da casa de abrigo da elevatória de água EECS-01 está deteriorado. -A casa de abrigo da elevatória de água EECS-01 não é dotada de iluminação para trabalhos noturnos. -Não há iluminação para trabalhos noturnos na EEAT-01. -O piso e a parede da elevatória de água EEAT-01 estão deteriorados. -Os guarda-corpos dos filtros F-03 e F-04 estão em processo de corrosão. -Existe um macromedidor sem caixa de inspeção, na área da ETA. -A validade da carga e do teste hidrostático do extintor de incêndio da elevatória de água EEAT -01 venceram, respectivamente, em 2014 e 2016. -A escada do filtro F-01 não está fixada adequadamente em sua estrutura. -A calha de água do filtro F-01 está deteriorada, com armadura exposta e sua tampa está em processo de corrosão -O filtro F-02 apresenta calha de água com estrutura deteriorada e armadura exposta. -O filtro F-02 apresenta reboco e pintura deteriorados. -Os filtros F-01, F-02, F-03 e F-04 apresentam tampas deterioradas.

Constatações:	
Orientação:	A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes do sistema de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.
Prazo (dias):	120
Fundamento Legal:	<p>Art.119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1o - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2o - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p> <p>-</p> <p>Art.126 da Res. 130/2010 da ARCE - Visando garantir a qualidade da água fornecida aos usuários, o prestador de serviços deve realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios de distribuição e acumulação a cada período de, no máximo, 6 (seis) meses.</p> <p>§1o - A realização da limpeza dos reservatórios deve ser registrada em documento específico.</p> <p>§2o - Os resíduos e a água resultantes da limpeza dos reservatórios devem ser dispostos em local adequado, autorizado pelo órgão competente.</p>
Infrações:	01.07 - Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcio Gomes Rebello Ferreira		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	108-1-2
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 29/12/2017	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____