

## Termo de Notificação - TN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Processo:                  | PCSB/CSB/0201/2018                        |
| Nome da Fiscalização:      | AF no SAA e SES de Pacatuba e Localidades |
| Relatório de fiscalização: | RF/CSB/0001/2019                          |

### 1. Identificação do Órgão Fiscalizador

|           |   |
|-----------|---|
| Nome:     | Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.                 |
| Endereço: | Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza |
| Telefone: | (85) 3194-5605  |

### 2. Identificação do Notificado

|               |  |
|---------------|--|
| Nome:         | CAGECE   |
| CNPJ:         | 07040108000157   |
| Responsável:  | Neurisângelo Cavalcante de Freitas   |
| Qualificação: | Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Endereço:     | Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE                 |

### 3. Descrição dos Fatos Apurados

|               |   |
|---------------|---|
| Determinação: | Recomendações (RF/CSB/001/2019)   |
| Constatações: | <p>-A estação elevatória de água EERD-02 do SAA da Localidade de São Luís apresenta identificação pouco visível.</p> <p>-O Filtro F-02 da ETA do SAA da Localidade de Pavuna está com a identificação pouco visível.</p> <p>-A licença de operação da SEMACE para a ETE do SES da Sede de Pacatuba venceu em 15/12/2012.</p> <p>-A ETA do SAA da Localidade de Pavuna não é dotada de licença de operação expedida pela SEMACE.</p> <p>-A ARCE realizou medições instantâneas de pressão disponíveis na rede de distribuição de água do SAA da Sede de Pacatuba, mais especificamente, nos cavaletes de ligação de água. Das 5 (cinco) medições realizadas, 3 (três) estavam fora da faixa de 10 a 50 mca (Rua Caio Cid, Rua Aurora Gaudêncio e Rua Irmãs Florêncio);</p> <p>-A ARCE realizou medição contínua de pressão na rede de distribuição do SAA da Sede de Pacatuba, com instalação do equipamento datalogger. Constatou-se baixa pressão no seguinte endereço: Avenida Adatauto Medeiros, SMS 6.</p> <p>-A ARCE realizou medições instantâneas de pressão disponíveis na rede de distribuição de água do SAA da Localidade de Pavuna, mais especificamente, nos cavaletes de ligação de água. Das 5 (cinco) medições realizadas, todas estavam fora da faixa de 10 a 50 mca (Rua Anjo Gabriel, nº 518, Rua Cabo João, nº 21, Rua Pedro de Sá Roriz, nº 217, Rua José M. da Silva, nº 280, Rua São João, nº 548).</p> <p>-A ARCE realizou medição contínua de pressão na rede de distribuição do SAA da Localidade de Pavuna, com instalação do equipamento datalogger. Constatou-se baixa pressão no seguinte endereço: Rua Tenente Cravo, 124.</p> |
| Orientação:   | <p>R1 - A CAGECE procure manter todos os componentes do sistema com identificação visível;</p> <p>R2 - A CAGECE providencie a renovação da Licença Operacional da SEMACE para a ETE do SES da Sede de Pacatuba;</p> <p>R3 - A CAGECE providencie a Licença Operacional da SEMACE para a ETA do SAA da Localidade de Pavuna;</p> <p>R4 - A CAGECE procure alternativas para fornecer água com pressão de acordo</p>  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Constatações:     | com os limites estabelecidos pela ARCE, em razão do período prolongado de estiagem.  |
| Fundamento Legal: | Recomendação Geral - Não se caracteriza como não-conformidade por não se enquadrar nas infrações previstas na Resolução da ARCE nº 147/2010 e, no caso de excassez hídrica, existir Plano de Emergência e Contingência ou Plano de Racionamento de Água. |
| Infrações:        | Recomendação - Não se enquadra nas infrações da Resolução 147/2010 da ARCE.  |

#### 4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

#### 5. Representante do Órgão Fiscalizador

|               |                             |            |         |
|---------------|-----------------------------|------------|---------|
| Nome:         | Marcelo Silva de Almeida    |            |         |
| Cargo/Função: | Analista de Regulação       | Matricula: | 127-1-8 |
| Lotação:      | Coordenadoria de Saneamento |            |         |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Fortaleza, 29/01/2019   | Assinatura:      |
| Recebido em: __/__/____ |                  |
| Por _____               |                  |
| Identificação           | Assinatura _____ |