



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
RF/CSB/009/2019
PCSB/CSB/0042/2019

Assunto: Fiscalização Emergencial para verificar os problemas de extravazamentos relativos ao Esgoto Condominial no Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Juazeiro do Norte

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE
maio / 2019

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARCE.....	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS.....	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO.....	3
4. OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO.....	3
5. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS.....	4
6. EQUIPE TÉCNICA.....	6
7. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.....	6
ANEXOS.....	7

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARCE

ARCE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.

Endereço: Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambeba - CEP: 60.822-325, Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3194-5605 – 3194-5606

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Endereço: Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União – CEP 60422-901.
Fortaleza – CE.

Telefone: (85) 3101 1719 **Fax:** (85) 3101 1742

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria	Fiscalização Emergencial.
Unidade Auditada	Sede da UN-BSA. End.: Rua Delmiro Gouveia s/n – Santa Tereza – CEP: 63.050-398. Telefone: (88) 3571 1886.
Localidade	Município de Juazeiro do Norte.
Escopo	Verificação dos problemas relativos ao esgoto condominial.
Comunicação à Empresa sobre a Auditoria	OF/CSB/0318/2019, de 15 de abril de 2019.
Legislação	Lei Federal nº 11.445/07 e Lei Estadual nº 14.394/09; Resoluções ARCE nº 130/2010 e nº 147/2010.

4. OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO

A ação de fiscalização emergencial tem como objetivo verificar os problemas de extravazamento de esgoto nos bairros Limoeiro e Pio XII no SES de Juazeiro do Norte, em atendimento ao disposto na Resolução ARCE nº 130/2010.

5. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte enviou o Ofício OF. nº 425/2019-RE, datado de 28 de fevereiro de 2019, solicitando a solução, em definitivo e em caráter de urgência, do grave problema causado pelo esgoto condominial que vem deixando os quintais das residências localizadas na Rua 22 de Julho, nos Bairros de Limoeiro e Pio XII, cheios de fezes e lama.

Em 22 de março de 2019, a Coordenadoria de Saneamento Básico, através do ofício nº OF/CSB/0277/2019, solicitou que a Cagece se manifestasse acerca dos problemas acima relatados.

A Cagece, em 03 de abril de 2019, se manifestou por meio de mensagem eletrônica anexando o Ofício nº 43/19/UN-BSA/DNI, informando que estava tomando as devidas providências para sanar o problema através de uma obra de assentamento de rede coletora de esgoto auxiliar.

Em 15 de abril de 2019, a CSB comunicou a abertura de ação de fiscalização emergencial, através do Ofício nº OF/CSB/0318/2019.

A Cagece, em 24 de abril de 2019, se manifestou por meio de mensagem eletrônica anexando o Ofício nº 62/19/UN-BSA/DNI e documentação referente à execução da obra de assentamento da rede coletora de esgoto auxiliar na Rua Enerstina Sobreira, conforme fotos abaixo:





Em 26 de abril de 2019, a CSB solicitou esclarecimentos a cerca da execução da obra, referente aos extravazamentos na rua 22 de julho.

A Cagece, em 06 de maio de 2019, se manifestou por mensagem eletrônica anexando o Ofício nº 71/19/UN-BSA/DNI, informando que a obra na Rua Ernestina Sobreira irá beneficiar os imóveis localizados na Rua 22 de Julho, números 302 e 1229, promovendo a redistribuição da vazão do esgoto, melhorando a fluidez do sistema coletor e solucionando o problema de constantes obstruções.

Desta forma, concluímos que a Cagece tomou providências para solucionar o grave problema causado pelo extravazamento de esgoto, nas residências localizadas na Rua 22 de Julho, nos Bairros de Limoeiro e Pio XII.

6. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE

- Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho – Coordenador

Analista de Regulação CSB/ARCE

- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva - Analista
- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida - Analista
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira - Analista

7. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Márcio Gomes Rebello Ferreira

Analista de Regulação da ARCE

Matrícula: 108-1-2

Fortaleza – CE, 23 de maio de 2019.

ANEXOS

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO

Questionário da Fiscalização

Dados da Fiscalização

Nome da Fiscalização: AF Emergencial no SES de Juazeiro do Norte

Coordenadoria: Coordenadoria de Saneamento

Objeto Fiscalizado: AF Emergencial no SES de Juazeiro do Norte

Detalhamento: AF Emergencial para verificação dos extravasamentos de

Dados do Questionário

Data da Inspeção: 20/05/2019

Responsável da Inspeção: Márcio Gomes Rebello Ferreira

Categoria	Resposta
CSB - Rede Coletora de Esgoto	
O SES, durante o período verificado, esteve isento de ruas ou coletores problemáticos? (verificar ocorrências de reclamações de extravasamentos e obstruções de rede)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Na Rua 22 de julho, números 302 e 1229, Bairros Pio XII e Limoeiro ocorria problema de extravassamento de esgoto, mas a CAGECE sanou o problema através de uma obra de assentamento de rede coletora de esgoto auxiliar.	