



**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**  
**RF/CSB/020/2021**  
**(PROC/CSB/2529/2021)**  
**(PCSB/CSB/015/2021)**

**Assunto:** Fiscalização Indireta do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Pires Ferreira

**COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**Fortaleza – CE**  
**Julho/2021**

## ÍNDICE

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>4</b>
<b>INFORMAÇÕES SOLICITADAS</b>	<b>5</b>
<b>DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SISTEMAS</b>	<b>6</b>
Sistemas de Abastecimento de Água	6
Sede de Pires Ferreira	6
<b>CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES</b>	<b>9</b>
<b>EQUIPE TÉCNICA</b>	<b>12</b>
<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>12</b>
<b>ANEXO ÚNICO - QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>13</b>

## GLOSSÁRIO GERAL

<b>AAB</b>	Adutora de Água Bruta
<b>AAT</b>	Adutora de Água Tratada
<b>CRL</b>	Cloro Residual Livre
<b>DQP</b>	Dispositivo de Quebra de Pressão
<b>EEAB</b>	Estação Elevatória de Água Bruta
<b>EEAT</b>	Estação Elevatória de Água Tratada
<b>EECS</b>	Estação Elevatória de Captação Superficial
<b>EEE</b>	Estação Elevatória de Esgoto
<b>EELF</b>	Estação Elevatória de Lavagem dos Filtros
<b>EERD</b>	Estação Elevatória de Rede
<b>ETA</b>	Estação de Tratamento de Água
<b>ETE</b>	Estação de Tratamento de Esgoto
<b>ETRG</b>	Estação de Tratamento de Rejeitos
<b>GECOQ</b>	Gerência de Controle da Qualidade de Produto
<b>LE</b>	Lagoa de Estabilização
<b>PMSB</b>	Plano Municipal de Saneamento Básico
<b>PR</b>	Poço de Reunião
<b>PT</b>	Poço Tubular
<b>PV</b>	Poço de Visita
<b>QC</b>	Quadro de Comando
<b>RAP</b>	Reservatório Apoiado
<b>RASO</b>	Relatório de Análise da Situação Operacional
<b>RDA</b>	Rede de Distribuição de Água
<b>RCE</b>	Rede Coletora de Esgoto
<b>RADOP</b>	Relatório de Dados Operacionais
<b>REL</b>	Reservatório Elevado
<b>RSE</b>	Reservatório Semi Enterrado
<b>SAA</b>	Sistema de Abastecimento de Água
<b>SES</b>	Sistema de Esgotamento Sanitário
<b>UN - BSI</b>	Unidade de Negócio da Serra de Ibiapaba
<b>VMP</b>	Valor Máximo Permitido

## 1. IDENTIFICAÇÃO

**ARCE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.**

**Endereço:** Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambeba - CEP: 60.822-325, Fortaleza/CE.

**Telefone:** (85) 3194-5605 – 3194-5606

**CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará**

**Endereço:** Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1.030 – Vila União – CEP 60.420-280, Fortaleza/CE.

**Telefone:** (85) 3101-1719

**Fax:** (85) 3101-1860

## 2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS	
<b>Tipo de Auditoria:</b>	Fiscalização Indireta
<b>Unidade Auditada:</b>	Unidade de Negócio Bacia Serra Ibiapaba (UN-BSI) Avenida Prefeito Jacques Nunes, 1596, Centro – Tianguá/CE Horário de funcionamento: das 8h às 17h, de segunda a sexta Contato: (88) 3671.3461
<b>Localidade:</b>	Município de Pires Ferreira
<b>Escopo:</b>	Verificação da qualidade e controle da água tratada e distribuída e do atendimento comercial dos sistemas de abastecimento de água.
<b>Comunicação à Empresa:</b>	Ofício OF/CSB/0265/2021, datado de 07 de maio de 2021.
<b>Legislação:</b>	- Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde; - Leis Federais nº 8.078/1990, nº 11.445/2007 e nº 14.026/2020; - Lei Estadual nº 14.394/2009; - Lei Estadual Complementar nº 162/2016; - Resoluções ARCE nº 122/2009, nº 130/2010, nº 147/2010, nº 152/2011 e nº 206/2016; - Resolução COEMA nº 002/2017.

## 3. OBJETIVO

A ação de fiscalização indireta tem como objetivo verificar a qualidade e controle da água tratada e distribuída e o atendimento comercial dos sistemas de abastecimento de água da localidade indicada, em atendimento ao disposto na legislação pertinente, conforme disposto no **item 2** deste relatório.

## 4. INFORMAÇÕES SOLICITADAS

A Coordenadoria de Saneamento Básico da ARCE, através do Ofício nº OF/CSB/0265/2021 datado de 07 de maio de 2021, solicitou os seguintes dados e informações acerca da prestação dos serviços de abastecimento de água da localidade fiscalizada:

### A. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- a.1 Laudos de qualidade da água tratada na saída do tratamento e da rede de distribuição dos últimos 6 (seis) meses;
- a.2 Laudos das análises do efluente da lavagem dos filtros (Rejeitos Gerados) dos últimos 6 (seis) meses;
- a.3 Relatório de qualidade da água analítico (Turbidez) da saída dos filtros dos últimos 6 (seis) meses;
- a.4 Relatório Analítico da Situação Operacional - RASO do sistema (o mais atual);
- a.5 Croqui esquemático do SAA;
- a.6 Relatório anual de dados operacionais - RADOP (último disponível);
- a.7 Relatório consolidado de serviços atendidos no prazo e fora do prazo, dos últimos 3 meses;
- a.8 Relação de usuários ativos não medidos (mais atual);
- a.9 Relação de usuários ativos não medidos, com consumo maior que 20m<sup>3</sup> (mais atual);
- a.10 Índices de cobertura e atendimento ativo de água dos últimos 06 meses;
- a.11 Número de ligações ativas, número de ligações ativas com hidrômetro e número de hidrômetros instalados;
- a.12 Relatório de limpeza e desinfecção dos reservatórios;
- a.13 Licença de operação da SEMACE para SAA/ETA;
- a.14 Relatório analítico – Leituras fora do prazo dos últimos 3 meses;
- a.15 Balanço hídrico do sistema (atual);
- a.16 Relatório simplificado de ocorrências operacionais dos últimos 12 (doze) meses (tipo de ocorrência, infraestrutura afetada, datas dos registros inicial e final, previsão de equilíbrio do sistema, entre outras);
- a.17 Dados sobre o faturamento dos usuários, relativos aos últimos 3 (três) meses, incluindo os volumes micromedidos e faturados do mesmo período;
- a.18 **Monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA, em atendimento aos artigos 1º e 3º da Resolução nº 207/2016.**

- a.19 Relatório analítico geral de solicitações de serviços de Falta de Água / Baixa Pressão, relativo aos últimos 12 (doze) meses, constando no mínimo a inscrição do imóvel, o endereço e a data da reclamação.

Esses dados e informações foram analisados, exceto o item “a.18” que não foi entregue ou não existe. As constatações de não-conformidades detectadas estão elencadas no **item 6** deste relatório.

## **5. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SISTEMAS**

### **5.1. Sistemas de Abastecimento de Água**

O sistema de abastecimento de água (SAA), operado pela CAGECE no Município de Pires Ferreira, é um Sistema Integrado (SI) e abastece a Sede e as localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro.

#### **5.1.1. Sede de Pires Ferreira**

O sistema de abastecimento de água (SAA) de Pires Ferreira (Sede) tinha 871 ligações reais e 737 ligações ativas no ano de 2020. O índice de cobertura e o de atendimento eram de 99,63% e 61,56%, respectivamente.

O manancial (fonte de captação) é do tipo: superficial denominado de Açude Araras; e subterrâneo do tipo poço profundo, com 12 unidades (quantidade total), com 7 (desativados). O tratamento é do tipo simples desinfecção, com 22,8 h de funcionamento e uma vazão captada de 32,81 m<sup>3</sup>/h. A reservação é composta de: 5 (reservatório elevado) - capacidade total de 355 m<sup>3</sup>; 5 (reservatório apoiado) - capacidade total de 510 m<sup>3</sup> (**Quadro 1 e Figura 1**).

#### **5.1.2. Marruás dos Rosas**

O sistema de abastecimento de água (SAA) de Marruás dos Rosas tinha 119 ligações reais e 103 ligações ativas no ano de 2020.

#### **5.1.3. Otavilândia**

O sistema de abastecimento de água (SAA) de Otavilândia tinha 263 Ligações reais e 189 Ligações ativas no ano de 2020.

#### **5.1.4. Santo Izidro**


O sistema de abastecimento de água (SAA) de Santo Izidro tinha 298 Ligações reais e 248 Ligações ativas no ano de 2020.

**Quadro 1** - Principais indicadores dos serviços de abastecimento de água de Pires Ferreira (Sede e localidades), em 2020.

Informações	Pires Ferreira (Sede)	Marruás dos Rosas	Otavlândia	Santo Izidro
Ligações reais	871	119	263	298
Ligações ativas	737	103	189	248
Índice de cobertura	99,63	-	-	-
Índice de atendimento	61,56	-	-	-

Fonte: CAGECE.

Figura 1 - Croqui do SAA de Pires Ferreira





## **6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES**

A documentação disponibilizada para esta ação de fiscalização foi utilizada como subsídios às respostas do questionário do **Anexo Único** deste relatório. A análise resultou nas seguintes constatações de não-conformidades:

### **CONSTATAÇÃO C1**

A CAGECE não está enviando o “Monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA do SAA de Pires Ferreira (Sede) e Localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro, em atendimento aos artigos 1º e 3º da Resolução nº 207/2016”.

**Não conformidade NC1** – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item **03.04**: Não fornecer informações à ARCE, na forma e nos prazos estabelecidos, ou restringir de qualquer forma o acesso às instalações, documentos e quaisquer outras fontes de informações pertinentes às atividades de regulação da ARCE.

**Enquadramento legal:** Art. 1º e 3º da Resolução 207/2016 e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

**Determinação D1** – A CAGECE deve fornecer informações à ARCE, na forma e nos prazos estabelecidos, documentos e quaisquer outras fontes de informações pertinentes às atividades de regulação da ARCE, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C1.

**Prazo para atendimento:** 30 dias.

### **CONSTATAÇÃO C2**

Os resultados dos **laudos físico-químicos e bacteriológicos**, produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSI, provenientes de amostra coletadas, na **saída do tratamento do SAA de Pires Ferreira (Sede) e Localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro**, no período de novembro/2020 a abril/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 (**Quadro 2**):

- Cor aparente - Os meses de nov/2020, dez/2020, jan/2021, fev/2021, mar/2021 e abr/2021 apresentaram respectivamente, 75%, 50%, 75%, 37,50%, 85,70% e 75% de resultados não conformes.

**Não conformidade NC2** – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item **06.01**: Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

**Enquadramento legal:** Artigo 3º da Resolução 122/2009 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

**Determinação D2** – A CAGECE deve fornecer água de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

**Prazo para atendimento:** Imediato.

**Prazo para apresentação da documentação:** 30 dias.

**Quadro 2** - Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída dos filtros/tratamento do SAA de Pires Ferreira (Sede) e Localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro, pela CAGECE, no período de nov/2020 a abr/2021, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Cloro Residual			Cor Aparente			Turbidez (saída do filtros < 0,5)			pH		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
nov./2020	31	0	0,0	8	6	75,0	1068	0	0,0	8	0	0,0
dez./2020	62	0	0,0	8	4	50,0	1044	0	0,0	8	0	0,0
jan./2021	62	0	0,0	8	6	75,0	1092	0	0,0	8	0	0,0
fev./2021	56	0	0,0	8	3	37,5	978	0	0,0	8	0	0,0
mar./2021	55	0	0,0	7	6	85,7	1092	0	0,0	9	0	0,0
abr./2021	8	0	0,0	8	6	75,0	1023	0	0,0	8	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional - UNBSI

NTA - número total de amostras no mês

ANC - amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria P-5/2017

INC - índice de não-conformidade (nº de amostras não-conformes x 100 / nº total de amostras)

### CONSTATAÇÃO C3

A análise quantitativa dos laudos físico-químicos e bacteriológicos da CAGECE produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSI, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Pires Ferreira (Sede) e Localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro, no período de nov/2020 a abr/2021, demonstra que a CAGECE não está atendendo o plano de amostragem mínimo exigido pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, a saber (**Figuras 2 e 3**):

- Cor, CRL, Turbidez e Bacteriológicos - Número de amostras abaixo do mínimo exigido nos meses de fevereiro a abr/2021.

**Não conformidade NC3** – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item **06.02**: Não desenvolver o controle da qualidade da água bruta e tratada de acordo com o disposto na legislação.


**Enquadramento legal:** Artigo 4º da Resolução 122/2009 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

**Determinação D3** – A CAGECE deve desenvolver o controle da qualidade da água bruta e tratada de acordo com o disposto na legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.


**Prazo para atendimento:** Imediato.

**Prazo para apresentação da documentação:** 30 dias.

**Figura 2** - Avaliação do **Monitoramento da Qualidade da água tratada** realizado pela CAGECE, na **rede de distribuição do SAA de Pires Ferreira (Sede) e Localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro**, no período de nov/2020 a abr/2021, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, com relação ao número de amostras dos **exames cor aparente**.



**Figura 3 - Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Pires Ferreira (Sede) e Localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro, no período de nov/2020 a abr/2021, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, com relação ao número de amostras dos exames bacteriológicos, cloro residual livre e turbidez.**



## 7. EQUIPE TÉCNICA

### Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

### Analista de Regulação CSB/ARCE:

- Engenheiro Alceu de Castro Galvão Junior
- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva
- Engenheiro Geraldo Basilio Sobrinho
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

## 8. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

**Engº. Márcio Gomes Rebello Ferreira**

Analista de Regulação

Matrícula: 108-1-2

Fortaleza – CE, 26 de julho de 2021.

## **ANEXO ÚNICO - QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO**

## Questionário da Fiscalização

**Dados da Fiscalização**

**Nome da Fiscalização:** AF Indireta no SAA de Pires Ferreira e Localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro.

**Coordenadoria:** Coordenadoria de Saneamento

**Objeto Fiscalizado:** AF Indireta no SAA de Pires Ferreira e Localidades

**Detalhamento:** AF Indireta no SAA de Pires Ferreira e Localidades de Marruás

**Dados do Questionário**

**Data da Inspeção:** 13/07/2021

**Responsável da Inspeção:** Márcio Gomes Rebello Ferreira

Categoria	Resposta
<b>CSB - Comercial - Leituras e Faturamento</b>	
As leituras estão cumprindo os intervalos estabelecidos na Resolução da ARCE nº 130/2010 ( 27 dias a 33 dias)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Segundo o Relatório Sintético de Leituras Fora do Prazo no período de fev/21 a abr/21 não houve registro de leitura executada fora do prazo para ao município de Pires Ferreira.	
Em caso de irregularidade do abastecimento sem a garantia do fornecimento do consumo mínimo de 10 m <sup>3</sup> , o faturamento é feito pelo consumo real (micromedido)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Há regularidade de abastecimento que garanta a quantidade mínima de consumo residencial de 10 m <sup>3</sup> ?	
<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	
Análise do Balanço Hídrico do período de mar/20 a mar/21, não apresentou demanda reprimida.	
<b>CSB - Comercial - Ordens de Serviços (OS)</b>	
Os prazos de atendimento, com referência aos serviços mais relevantes, estão sendo cumpridos? (verificar por amostragem geral ou específica, ou ainda, pelo relatório de atendimento, referente ao período de três meses)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Segundo o Relatório de Serviços atendidos dentro e fora do prazo, no período de fev/21 a abr/21 não houve registro de serviços executados fora do prazo.	

<b>CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza</b>	
A água de lavagem dos filtros, reservatórios e decantadores está sendo lançada no meio ambiente, obedecendo aos padrões da Resolução COEMA 02/2017?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No período analisado de nov/20 a abr/21 a água de lavagem dos filtros estão sendo lançadas dentro dos padrões da Resolução COEMA nº 02/2017.	
O SAA/ETA tem Licença de Operação no prazo de validade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A Validade da Licença de operação da SEMACE para a ETA Marruás dos Rosas do SAA de Pires Ferreira é 08/10/2021.	
<b>CSB - Gerencial</b>	
Em caso de hidrometração < 100%, o volume médio faturado não medido é menor que o medido?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Foram fornecidas todas as informações solicitadas pela ARCE, referentes à fiscalização?	
<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	
O sistema tem Licença de Operação da SEMACE?	
<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	
O Balanço Hídrico está compatível com o Sistema Fiscalizado?	
<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	
Análise do Balanço Hídrico do período de mar/20 a mar/21, apresentou o volume médio por ligação: - Pires Ferreira (Sede): 22,03 m <sup>3</sup> ; - Otavilândia: 9,62 m <sup>3</sup> ; - Santo Izidro: 9,58 m <sup>3</sup> .	
O índice de hidrometração está de acordo com o estabelecido na legislação? (Anotar o percentual com referência à ligações ativas)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
LIGAÇÕES ATIVAS: - Sede: 737; - Marruás dos Rosas: 103; Otavilândia: 189; Santo Izidro: 248.  -ÍNDICE DE COBERTURA: -Sede: 99,63%.	
<b>CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída</b>	
A água distribuída (rede de distribuição e reservatórios) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, no período verificado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A água tratada ( saída do tratamento - filtro / poço ) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, no período verificado?	
<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	
Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos, produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSI, provenientes de amostra coletadas, na saída do tratamento do SAA de Pires Ferreira (Sede) e Localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro, no período de novembro/2020 a abril/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017: -Cor aparente - Os meses de nov/2020, dez/2020, jan/2021, fev/2021, mar/2021 e	

abr/2021 apresentaram respectivamente, 75%, 50%, 75%, 37,50%, 85,70% e 75% de resultados não conformes.	
A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento e na rede de distribuição atende a estabelecida pela Portaria de Consolidação nº 5 ?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A análise quantitativa dos laudos físico-químicos e bacteriológicos da CAGECE produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSI, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Pires Ferreira (Sede) e Localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro, no período de nov/2020 a abr/2021, demonstra que a CAGECE não está atendendo o plano de amostragem mínimo exigido pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, a saber: - Cor, CRL, Turbidez e Bacteriológicos - Número de amostras abaixo do mínimo exigido nos meses de fevereiro a abril/2021.	
<b>CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA</b>	
Os dados do monitoramento da continuidade estão sendo informados à ARCE, conforme estabelecido na Res. 207/2016?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A CAGECE não está enviando o "Monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA do SAA de Pires Ferreira (Sede) e Localidades de Marruás dos Rosas, Otavilândia e Santo Izidro, em atendimento aos artigos 1º e 3º da Resolução nº 207/2016".	
<b>CSB - Reservatórios</b>	
As limpezas dos reservatórios estão sendo devidamente anotadas em livro ou documento próprio do sistema?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Dias 09 e 10/03/21, foi realizada pela Construtora Granito contrato nº CTR 0032/2021 a limpeza dos reservatórios citados abaixo: - RAP-02, RAP-03, RAP-04; - REL-01, REL-02, REL-03, REL-04.	