

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0002/2020
Nome da Fiscalização:	Ação de Fiscalização no SAA de Arneiroz
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0004/2020

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D4 (RF/CSB/005/2020)
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> -O para-raios do reservatório REL-01 do SAA de Arneiroz não é dotado de proteção mecânica. -As elevatórias EEAT-02 e EELF-02 do SAA de Arneiroz não estão identificadas. -O extintor de incêndio do núcleo/almojarifado, do SAA de Arneiroz, está com a data de validade da recarga vencida. -As últimas limpeza e desinfecção dos reservatórios, do SAA de Arneiroz, foram realizada em 20/08/2018. Portanto, há mais de 6 (seis) meses. -Os reservatórios RAP-03 e REL-01, do SAA de Arneiroz, estão com pintura deteriorada. -Os registros de descarga localizados na Rua Duque de Caxias e na Rua Joaquim de M Feitosa, do SAA de Arneiroz, estão soterrados. -Há excesso de areia dentro da caixa, soterrando o registro de descarga localizado na Rua Tonico Nunes, do SAA de Arneiroz. -O registro de descarga, localizado na Rua Maria do Carmo Bezerra, do SAA de Arneiroz, não é dotado de caixa de proteção e ocorre lançamento de esgoto à céu aberto no local. -Os reservatórios RAP-03 e REL-01, do SAA de Arneiroz, não são dotados de identificação. -A área do reservatório REL-01 do SAA de Arneiroz está com vegetação excessiva. -A abertura de inspeção do Reservatório RAP-03 do SAA de Arneiroz não está devidamente fechada. -O portão de acesso da área do reservatório REL-01 do SAA de Arneiroz está danificado.
Orientação:	A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes do sistema de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C4.
Prazo (dias):	120
Fundamento Legal:	Art.119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas





Constatações:

Fundamento Legal:	<p>públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1o - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2o - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p> <p>-</p> <p>Art.126 da Res. 130/2010 da ARCE - Visando garantir a qualidade da água fornecida aos usuários, o prestador de serviços deve realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios de distribuição e acumulação a cada período de, no máximo, 6 (seis) meses.</p> <p>§1o - A realização da limpeza dos reservatórios deve ser registrada em documento específico.</p> <p>§2o - Os resíduos e a água resultantes da limpeza dos reservatórios devem ser dispostos em local adequado, autorizado pelo órgão competente.</p>
Infrações:	01.07 - Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.



5. Representante do Órgão Fiscalizador			
Nome:	Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	49-1-X
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		
Fortaleza, 12/05/2020	Assinatura: 		
Recebido em: __/__/__			
Por _____			
	Identificação	Assinatura	_____