

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0139/2017
Nome da Fiscalização:	AF no SAA de Santana do Cariri e Localidades de Brejo Grande e Inhumas.
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0035/2017

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D3 (RF/CSB/0035/2017)
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> -Existem caixas de inspeção na área da ETA do SAA da Sede de Santana do Cariri sem tampas ou grades de proteção. -A Fonte Prata do SAA da Sede de Santana do Cariri não está identificada. -A lâmpada da casa de química do SAA da Localidade de Brejo Grande não está acendendo. -O RAP-01 do SAA da Sede de Santana do Cariri apresenta pintura deteriorada. -O reservatório RAP-03 do SAA da Localidade de Brejo Grande apresenta pintura deteriorada. -O RAP-01 do SAA da Sede de Santana do Cariri apresenta rachaduras em sua estrutura. -De acordo com o RECOP do SAA da Sede de Santana do Cariri, os meses de abr/17, mai/17, jun/17, jul/17, ago/17 e set/17 apresentaram a ocorrência "macromedidor com defeito (importante)" na adutora de água bruta. -A tubulação de ventilação do RAP-01 do SAA da Sede de Santana do Cariri não é dotada de tela de proteção. -Não há tela de proteção na tubulação de ventilação do reservatório RAP-03 do SAA da Localidade de Brejo Grande. -A tampa de inspeção do RAP-02 do SAA da Sede de Santana do Cariri não garante a vedação. -A tampa de inspeção do reservatório RAP-03 do SAA da Localidade de Brejo Grande está em processo de corrosão e não garante a vedação. -Existe uma caixa de inspeção da adutora de água tratada, do SAA da Sede de Santana do Cariri, sem tampa ou grade de proteção. -O reservatório RAP-03 do SAA da Localidade de Brejo Grande não está identificado.
Orientação:	A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.
Prazo (dias):	120
Fundamento Legal:	Art.119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos

Constatações:

Fundamento Legal:	<p>de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1o - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2o - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p>
Infrações:	<p>01.07 - Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.</p>

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcio Gomes Rebello Ferreira		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	127-1-8
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 19/12/2017	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____