

1. LAVRATURA

TN/CSB/0105/2014

Local: Fortaleza-CE

Data: 08/04/14

2. ENTIDADE REGULADORA

Nome: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 - 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA

Nome: Marcelo Silva de Almeida

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Assinatura:

4. AGENTE AUTUADO

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza - CE

5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO

Prazo e local para acolhimento da manifestação:

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 - 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)

Município de Pacujá

Recebi em:

Assinatura:

7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0004/2014 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0022/2014

CONSTATAÇÃO - C2

- a) Não há identificação na elevatória EECS-01;
- b) A caixa do registro localizado na área da ETA não tem tampa ou grade de proteção;
- c) O registro de água tratada na área da ETA está com vazamento;
- d) A adutora de água bruta apresenta vazamento;
- e) Não há identificação no reservatório RAP-01;
- f) A tampa de inspeção do RAP-01 não apresenta adequada vedação;
- g) A limpeza dos reservatórios RAP-01, REL-01 e REL-02, foi há mais de 6 meses;
- h) As caixas de inspeções na área do REL-01 e REL-02 estão sem tampa ou grade de proteção;
- i) Das 3 (três) descargas inspecionadas, todas estão sem caixa de proteção. Estão localizadas na Rua Prof. João Leônico, na saída para Reriutaba e na Rua Raimundo Ferreira Gomes. Ademais o da Rua Prof. João Leônico está coberto pela vegetação.

INFRAÇÃO - 01.07

NÃO CONFORMIDADE NC2 - A CAGECE não está cumprindo os artigos 2º, 119 e 126 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

DETERMINAÇÃO

D2 - A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 120 dias