

1. LAVRATURA		TN/CSB/0159/2014	
Local:	Fortaleza-CE	Data:	28/05/14
2. ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará		
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE		
3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	Márcio Gomes Rebello Ferreira		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matrícula	108-1-2
Assinatura:			
4. AGENTE AUTUADO			
Nome:	Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE		
Qualificação:	Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto		
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União, Fortaleza – CE		
5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO			
Prazo e local para acolhimento da manifestação:	O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.		
Nome:	Alceu de Castro Galvão Júnior		
Cargo/Função:	Coordenador de Saneamento Básico		
6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)			
Município de Martinópolis.			
Recebi em:		Assinatura:	

7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0047/2014 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0032/2014

CONSTATAÇÃO - C2

- a. As tampas dos filtros F-01 e F-02 estão danificadas; Faltam tampas nas calhas de saída de água dos filtros F-01 e F-02;
- b. Ocorre acúmulo de água na laje de cobertura do RAP-01 e REL-01;
- c. Falta tela de proteção na tubulação de ventilação do RAP-01 e REL-02;
- d. Falta medidor de nível no REL-01;
- e. Na AAB-01 há 1 (uma) ventosa com caixa danificada, 1 (uma) caixa de registro de descarga sem tampa e 1 (uma) caixa de registro de descarga com tampa parcialmente aberta;
- f. As tampas de inspeção do REL-02 e da entrada de produtos químicos do RAP-01 não estão hermeticamente fechadas;
- g. Existem 2 (dois) registro de descarga soterrados nos endereços: Rua Chico dos Anjos e Rua José Cunha.

INFRAÇÃO - 01.06

NÃO CONFORMIDADE NC2 - A CAGECE não está cumprindo os artigos 2º, 37, 65 e 66 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

DETERMINAÇÃO

Determinação D2 - A CAGECE deve cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para implantação das instalações do sistema de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 120 dias