

**1. LAVRATURA**

**TN/CSB/0268/2013**

Local: Fortaleza-CE

Data: 12/11/13

**2. ENTIDADE REGULADORA**

Nome: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 - 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

**3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA**

Nome: Geraldo Basílio Sobrinho

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula: 049-1-x

Assinatura:

**4. AGENTE AUTUADO**

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza - CE

**5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO**

Prazo e local para acolhimento da manifestação:

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 - 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

**6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)**

Município de Ocara (Sede) e a localidade de Sereno.

Recebi em:

Assinatura:

**7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.**

**PROCESSO Nº PCSB/CSB/0127/2013 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0035/2013**

**CONSTATAÇÃO - C3**

- a. As elevatórias EEAT-04, 05 e 06 não estão identificadas;
- b. A EEAT-06 está sem cerca de proteção;
- c. O REL-04 apresenta uma colônia de abelhas;
- d. O REL-04 não está identificado e apresenta plataforma deteriorada; os RELs-05 e 06 e o RSE-06 não estão identificados; o RSE-05 está com a pintura deteriorada e com a identificação diferente do croqui do sistema;
- e. A escada do REL-06 está deteriorada por corrosão;
- f. Os RELs-05 e 06, e o RSE-06 estão sem tampa de inspeção;
- h. A última limpeza dos reservatórios foi realizada em 09/03/2012, portanto, há mais de 6 meses;
- i. Os RELs-04 e 06 estão com as caixas de proteção dos registros sem tampa ou grade de proteção;
- j. O REL-06 apresenta caixa de inspeção com transbordamento de água;
- l. Há, nas lagoas de estabilização, presença de vegetação e o talude da lagoa de maturação 1 está deteriorado;
- m. Não existe extintor de incêndio no almoxarifado do escritório da CAGECE.

**INFRAÇÃO - 01.07**

**NÃO CONFORMIDADE NC3** - A CAGECE não está cumprindo os artigos 2º e 119 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

**DETERMINAÇÃO**

Determinação D2 - A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.

**Prazo para atendimento: 120 dias**