

**1. LAVRATURA**

**TN/CSB/0344/2013**

Local: Fortaleza-CE

Data: 13/12/13

**2. ENTIDADE REGULADORA**

Nome: ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 – 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

**3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA**

Nome: Márcio Gomes Rebello Ferreira

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula 108-1-2

Assinatura:

**4. AGENTE AUTUADO**

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União, Fortaleza – CE

**5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO**

Prazo e local  
para  
acolhimento da  
manifestação:

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

**6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)**

Município de Jijoca

Recebi em:

Assinatura:

**7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.**

**PROCESSO Nº PCSB/CSB/0289/2013 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0053/2013**

**CONSTATAÇÃO - C2**

- a) Presença de cupins na área interna da casa de abrigo do quadro de comando do poço PT-02;
- b) O portão de acesso ao quadro de comando do poço PT-02 não está fixado;
- c) Ausência de placa indicativa de que a área pertence à CAGECE no poço PT-02;
- d) A caixa de registro do poço PT-01 está sem tampa ou grade de proteção;
- e) O Booster-01 não possui identificação e nem casa de abrigo;
- f) O reservatório REL-01 está sem identificação, com armaduras expostas e pintura deteriorada;
- g) A escada do reservatório REL-01 apresenta corrosão e possui partes que não estão fixadas adequadamente;
- h) Não existe tampa na abertura de inspeção no REL-01;
- i) De acordo com o livro de ocorrência, foi realizada limpeza e desinfecção no reservatório REL-01 em 09/12/2012, portanto, há mais de 6 meses;
- j) Na área do reservatório REL-01, uma das caixas de registro está com tampa danificada;
- k) Os portões de acesso às elevatórias EEE-01 e EEE-02 estão danificados;
- n) Há materiais armazenados de forma inadequada na área do tratamento.

**INFRAÇÃO - 01.07**

**NÃO CONFORMIDADE NC2** - A CAGECE não está cumprindo os artigos 2º, 119, 126 e 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

**DETERMINAÇÃO**

D2 - A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

**Prazo para atendimento: 120 dias**