

1. LAVRATURA

TN/CSB/0416/2013

Local: Fortaleza-CE

Data: 27/12/13

2. ENTIDADE REGULADORA

Nome: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 - 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE

3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA

Nome: Marcelo Silva de Almeida

Cargo/Função: Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Assinatura:

4. AGENTE AUTUADO

Nome: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE

Qualificação: Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza - CE

5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO

Prazo e local para acolhimento da manifestação:

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789 - 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.

Nome: Alceu de Castro Galvão Júnior

Cargo/Função: Coordenador de Saneamento Básico

6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)

Município de Irauçuba

Recebi em:

Assinatura:

7. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADE, DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/0195/2013 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0058/2013

CONSTATAÇÃO - C9

a. A ARCE realizou o monitoramento da pressão com a instalação às 09:10 horas do dia 26/11/2013 e retirada às 09:10 horas do dia 27/11/13, do aparelho datalogger, no endereço localizada na Rua 21 de Junho, 378 - Centro. Constatou-se descontinuidade no abastecimento;

b. A Rua da Rodoviária, Rua Júlio Pinheiro, Rua Jorge Domingues e Rua Waldir Braga estavam sem água.

INFRAÇÃO - 01.03

NÃO CONFORMIDADE NC9 - A CAGECE não está cumprindo os artigos 2º e 122 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da Lei 8078 (CDC).

DETERMINAÇÃO

D8 - A CAGECE deve regularizar o abastecimento de água de Irauçuba, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C9.

Prazo para atendimento: 90 dias após a normalização do manancial.