

1. LAVRATURA		TN/CSB/0561/2011	
Local:	Fortaleza -CE	Data:	30/11/11
2. ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará		
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 - 14º Andar, Aldeota, Fortaleza-CE		
3. REPRESENTANTE DA ENTIDADE REGULADORA			
Nome:	Engº Geraldo Basílio Sobrinho		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matrícula	049-1-X
Assinatura:			
4. AGENTE AUTUADO			
Nome:	Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE		
Qualificação:	Empresa Prestadora de Serviços de Água e Esgoto		
Endereço:	Rua Lauro Vieira Chaves, 1030 - Aeroporto, Fortaleza-Ce		
5. ACOLHIMENTO DA MANIFESTAÇÃO			
Prazo e local para acolhimento da manifestação:	O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador da ARCE indicado no quadro a seguir, e será recebida na Coordenadoria de Saneamento Básico, à Av. Santos Dumont, 1789- 14º andar, Aldeota, Fortaleza - CE.		
Nome:	Alceu de Castro Galvão Júnior		
Cargo/Função:	Coordenador de Saneamento Básico		
6. ÁREA(S) DELEGADA(S) AFETADA(S) PELA(S) NÃO CONFORMIDADE(S)			
Município de Palmácia			
Recebi em:		Assinatura:	

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS E INDICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES, RECOMENDAÇÕES E/OU DETERMINAÇÕES.

PROCESSO Nº PCSB/CSB/473/2011 E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº RF/CSB/0085/2011

CONSTATAÇÃO - C1

No Manancial/Captação
 - No poço PT-02, verificou-se:
 • Ausência de conjunto motor-bomba reserva.
 - No poço PT-03, verificou-se:
 • Ausência de conjunto motor-bomba reserva.
 - No poço PT-04, verificou-se:
 • Ausência de conjunto motor-bomba reserva.
 - No poço PT-05, verificaram-se:
 • Ausência de conjunto motor-bomba reserva;
 • Ausência de horímetro.
 - No poço PT-08, verificaram-se:
 • Ausência de conjunto motor-bomba reserva;
 • Ausência de horímetro.
 - No poço PT-13, verificaram-se:
 • Ausência de conjunto motor-bomba reserva;
 • Ausência de horímetro;
 • Ausência de cloração.
 - No poço PT-15, verificaram-se:
 • Ausência de conjunto motor-bomba reserva;
 • Ausência de horímetro.
 Nas Elevatórias
 - Na estação elevatória EEPR-01, verificou-se:
 • Ausência de horímetro.
 - Na estação elevatória EERD-booster, verificou-se:
 • Ausência de conjunto motor bomba reserva.
 Nos Reservatórios
 - No reservatório RAP-02, verificou-se:
 • Ausência de escada de acesso externo.

Não Conformidade - 01.06

NC1 - A CAGECE não está cumprindo o artigo 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE, além de infringir o art. 22 da lei 8.078 (CDC).

DETERMINAÇÃO

D1 - A CAGECE deve cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C1.

Prazo para atendimento: 120 dias