

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0363/2014
Nome da Fiscalização:	AF no SAA e SES de Forquilha. 363/2014
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0002/2015

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Av. Santos Dumont, 1789 14º andar Aldeota CEP 60150-160. Fortaleza-CE.
Telefone:	(85) 3101-1027

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	André Macedo Facó
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D2 Forquilha 01/2015
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> -O grupo gerador de energia elétrica da EEE-02 está com defeito. -Na EEE-01 há uma conjunto moto-bomba com defeito. -Não existem manuais de operação e manutenção na ETE Forquilha. -Não existe identificação da EEAB-01. -A cerca delimitadora da área da captação superficial está danificada. -Ocorre vazamento na EEAT-01. -Na EEE-02 o muro está danificado. -O portão de acesso à ETE Forquilha está com defeito; A ETE Forquilha não está identificada. -As tampas das caixas de chegada do esgoto bruto na Lagoa Facultativa 01 estão danificadas. -A identificação dos filtros F-01, F-02, F-03 e F-04 está com pouca visibilidade. -Existe 1 (um) registro de descarga sem caixa no endereço localizado na Rua Raimundo Cavalcante de Vasconcelos. -Não existe tela de proteção na tubulação de ventilação do RAP-01. -A tampa de inspeção do PRE-01 não está adequadamente vedada; A estrutura de apoio à tampa de vedação do RAP-01 não está em adequadas condições de vedação. -A escada de acesso ao REL-01 está com a estrutura empenada. -Na estrutura do REL-01 há armaduras expostas, a identificação está incorreta e a pintura deteriorada; O RAP-01 está com a pintura deteriorada; O PRE-01 e PRE-02 não estão identificados. -Não existe registro de ocorrências operacionais na rede coletora de esgoto. -O RAP-01 apresenta sinais de vazamento. -Não existe cronograma nem registro de realização de limpeza da rede coletora de esgoto. -Não existe registro de ocorrências operacionais na ETE Forquilha.
Orientação:	A CAGECE deve realizar a operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.
Prazo (dias):	120

Constatações:

Fundamento Legal:	<p>Art.119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1o - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2o - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p>
Infrações:	01.07 - Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico da ARCE.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcio Gomes Rebello Ferreira		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	108-1-2
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 10/02/2015	Assinatura:
Recebido em: __/__/____	
Por _____	
Identificação	Assinatura _____