

Termo de Notificação - TN

Processo:	PCSB/CSB/0141/2018
Nome da Fiscalização:	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades
Relatório de fiscalização:	RF/CSB/0038/2018

1. Identificação do Órgão Fiscalizador

Nome:	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.
Endereço:	Centro Adm Virgílio Távora- Av Gal Albuquerque Lima, Cambeba-CEP 60822-325, Fortaleza
Telefone:	(85) 3194-5605

2. Identificação do Notificado

Nome:	CAGECE
CNPJ:	07040108000157
Responsável:	Neurisângelo Cavalcante de Freitas
Qualificação:	Concessionária dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Endereço:	Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, Fortaleza-CE

3. Descrição dos Fatos Apurados

Determinação:	D3 (RF/CSB/038/2018)
Constatações:	<ul style="list-style-type: none"> -O extintor de incêndio da Loja de Atendimento da Cagece/Almoxarifado está com a recarga vencida. -A bomba reserva da elevatória EEAT-03 não está instalada. -Só existe uma bomba funcionando na elevatória de esgoto EEE-01. -O extintor de incêndio das elevatórias de água EEAT-01, EELF-01 e EELF-03 está com a recarga vencida. -Analisando o Recop no período de março/2018 a agosto/2018 observou-se que houve desperdício por extravasamento durante todos os dias, nos meses do citado período. -A última limpeza e desinfecção dos reservatórios foi realizada em 19/05/16. Portanto, há mais de 6 (seis) meses. -O reservatório RAP-01, RAP-02, REL-01 e REL-02 estão com a pintura deteriorada. -O registro do filtro F-03 não garante vedação. -A tampa do reservatório REL-02 não estava devidamente fechada. -O reservatório RAP-02 não é dotado de tela de proteção na tubulação de ventilação. -O poço de sucção da elevatória de esgoto EEE-01 está aberto. -O reservatório RAP-01 está com a tubulação de ventilação danificada. -O grupo gerador da elevatória de esgoto EEE-01 não está funcionando. -Não há portão no acesso de pedestres na área da captação. -O laboratório está sem iluminação. -O leito de secagem da ETE está rachado. -A lagoa Facultativa da ETE apresenta sobrenadantes. -A lagoa de maturação da ETE apresenta vegetação excessiva nos taludes.
Orientação:	A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3
Prazo (dias):	120
Fundamento Legal:	Art.119 da Res. 130/2010 da ARCE - O prestador de serviços é responsável pela

Constatações:

Fundamento Legal:	<p>operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de segurança.</p> <p>§1o - No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manutenção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a deterioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contaminações do meio ambiente e minimizar perda de água.</p> <p>§2o - No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de terceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos de advertência.</p> <p>-</p> <p>Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.</p> <p>Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.</p> <p>-</p> <p>Art. 2º da Res. nº 130/2010 da ARCE - Compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o planejamento, a execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e o esgotamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.</p> <p>-</p> <p>Art.126 da Res. 130/2010 da ARCE - Visando garantir a qualidade da água fornecida aos usuários, o prestador de serviços deve realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios de distribuição e acumulação a cada período de, no máximo, 6 (seis) meses.</p> <p>§1o - A realização da limpeza dos reservatórios deve ser registrada em documento específico.</p> <p>§2o - Os resíduos e a água resultantes da limpeza dos reservatórios devem ser dispostos em local adequado, autorizado pelo órgão competente.</p>
Infrações:	<p>01.07 - Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.</p>

4. Ações a serem empreendidas pelo Notificado

O notificado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste Termo de Notificação, para se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização. A manifestação deverá ser dirigida ao Coordenador de Saneamento Básico.

5. Representante do Órgão Fiscalizador

Nome:	Marcelo Silva de Almeida		
Cargo/Função:	Analista de Regulação	Matricula:	127-1-8
Lotação:	Coordenadoria de Saneamento		

Fortaleza, 11/12/2018 Assinatura: _____

Recebido em: __/__/____

Por _____

Identificação

Assinatura _____